

Полиуретановая мастика - жидкая кровля

Двухкомпонентная полиуретановая мастика без растворителей. Для бесшовной гидроизоляции новых и ремонтируемых кровель по подготовленному бетонному или битумному основанию.

Технические характеристики

Показатель	Значение
Комплект А+В	25 кг: 20 + 5 кг
Соотношение А:В по массе	4:1
Растворители в составе	Не содержит
Расход	1,30 кг/м² на 1 мм толщины
Толщина одного слоя	От 1,5 мм
Температура воздуха и основания	+5...+30 °С
Температура материала / влажность воздуха	+17...+22 °С / не выше 80%
Влажность основания	Не более 4%
Время использования смеси	В течение 40 минут
Пешеходная / полная механическая нагрузка	1 сутки / 7 суток
Температура эксплуатации	-40...+70 °С

Подготовка основания

Основание выровняйте, очистите от цементного молочка, непрочных покрытий и загрязнений, обеспыльте. Наносите по сухой загрунтованной поверхности. На старом битуме расход совместимого грунта минимальный, практически сухим валиком.

Смешивание

Перемешайте А 2-3 минуты, затем медленно введите В при продолжающемся перемешивании. Мешайте ещё 3-5 минут низкооборотистым инструментом. Сразу вылейте смесь на поверхность и выработайте за 40 минут.

Нанесение и финиш

Распределяйте раклей или шпателем, прокатывайте игольчатым валиком. На совместимый полиуретановый грунт наносите через 8-12 часов, но не позднее 24 часов при $+20\pm 2$ °С. УФ-стойкую финишную эмаль по согласованной системе наносите не ранее 18 часов после мастики.

Расчёт и выдержка

Расход равен площади, умноженной на толщину в миллиметрах и 1,30 кг/м². Запас добавляйте один раз. Ходить можно через 1 сутки, полная механическая нагрузка - через 7 суток.

Очистка и безопасность

Для очистки инструмента: Р-4, Р-4А, ксилол или толуол. Эти растворители не являются указанием на разбавление мастики. Используйте средства индивидуальной защиты и обеспечьте вентиляцию. Не допускайте контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу промойте тёплой водой с мылом. Исключите источники огня при работе с огнеопасными материалами и растворителями.

Хранение и перевозка

Хранение в закрытой таре при -30...+30 °С, без прямого солнца и влаги. Срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления. Перевозка при -35...+35 °С с защитой тары от осадков и повреждений.